

І Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Пятихатская школа» с. Пятихатка, ул. Ленина, 1**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-4	отсутствует информация об Объекте Социальной Инфраструктуры (ОСИ) отсутствует ограждение, пропускные пункты и централизованные входы	установить информацию на входе установить ограждение, пропускные пункты и оборудовать централизованные входы Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-7	неровная поверхность покрытия, отсутствие ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара	ремонт поверхности покрытия с нанесением цветной и тактильной маркировок, установка ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	отсутствует выделенная и оборудованная территория для автостоянки и парковки, в т.ч. остановка школьного автобуса согласно требованиям ПДД	выделить и оборудовать территорию для автостоянки и парковки, в т.ч. остановку школьного автобуса согласно Ремонт капитальный

						требованиям БДД	
ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	1-7	Ремонт капитальный

* указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ «Пятихатская школа» Российской Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район,
село Пятихатка, ул. Ленина, дом 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане				Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть	-	8,9 10	отсутствие тактильной полосы перед маршем вверху и внизу (центральный и специальный входы), отсутствие контрастных маркировок крайних ступеней (центральный и специальный входы), поручней с двух сторон на наружной лестнице (центральный и специальный входы), горизонтальных завершений поручней на наружной лестнице, нетравмирующих окончаний поручней на наружной лестнице	Г, С, К, О	установка тактильной полосы перед маршем вверху и внизу (центральный и специальный входы), создание контрастных маркировок крайних ступеней (центральный и специальный входы), установка поручней с двух сторон на наружной лестнице (центральный и специальный входы), установка горизонтальных завершений поручней на наружной лестнице, установка нетравмирующих окончаний поручней на наружной лестнице	Ремонт капитальный

2.2	Пандусы (наружные)	есть	-	11	отсутствие наружных пандусов, ширина при въезде на пандус, длина промежуточная с поворотом направления движения, ширина промежуточная с поворотом направления, отсутствие поручней с двух сторон на наружном пандусе, отсутствие горизонтальных завершений поручней на наружном пандусе, отсутствие направляющих оконечностей поручней на наружном пандусе, отсутствие пандусов на всех возможных основных и запасных эвакуационных выходах	Г, С, К, О	установить пандус по ГОСТу.	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	12, 13, 14	Не соответствуют	Г, С, К, О	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	-	15-25	Порог завышен	Г, С, К, О	Порог или перепад высот в дверном проёме: -отсутствует или не более 0,025 м	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	-	26, 27	Не соответствует	Г, С, К, О	привести в соответствие	Ремонт капитальный
ОБЩИЕ требования к зоне		есть			не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	8-27	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Пятихатская школа»
от «24» 06 2018г.

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Пятихатская школа» Российской Федерации, Республика Крым, Красногвардейский район, село Пятихатка, ул. Ленина, дом 1

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	28- 32	отсутствие пиктограммы в коридорах	С, Г	установка пиктограммы в коридорах	Ремонт канитативный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	33, 34, 36	отсутствие маркировки крайних ступеней, отсутствие поручней с одной стороны, горизонтальных поручней, нетравмирующих поручней	С, К, Г, О	создание контрастной маркировки крайних ступеней, установка поручней с одной стороны, установка горизонтальных завершений поручней, установка нетравмирующих окончаний поручней	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	-	35, 37	не соответствует ширина дверного проема	К	замена дверных проемов	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	33-36	отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, отсутствие поручней с одной стороны, горизонтальных завершений поручней, нетравмирующих окончатий поручней	все	создание контрастной маркировки крайних ступеней, установка поручней с одной стороны, установка горизонтальных завершений поручней, установка нетравмирующих окончатий поручней	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	не адаптировано для всех групп МГН	Все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	-	28-37	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно частично всем; ДУ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Выполнить в комплексе ремонт группы – пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) - СП 59.13330.2012. «СНИП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Пятихатская школа»
от «21» _____ 2018 г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Пятихатская школа» Российской Федерации, Республика Крым,
Красногвардейский район, село Пятихатка, ул. Ленина, дом 1
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категорий)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	39	не оборудованы для всех категорий	Г, С, К, О	привести в соответствие, оборудовать для всех категорий	капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	41,43, 44,47- 51	не оборудованы для всех категорий	Г, С, К, О	привести в соответствие, оборудовать для всех категорий	капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	42		Г, С, К, О		капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	38,54- 56		Г,К,О		капитальный ремонт

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	отсутствует	Г, С, К, О	привести в соответствие, оборудовать для всех категорий	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И - (С, О, Г, К) ДУ - (У)	-	39-56	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Выполнить в комплексе ремонт зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - СП 59.13330.2012.
«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Пятихатская школа»
от «21» 06 2018 г.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Вариант II – места приложения труда							
Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	54		О, К, Г		

II Заключение по зоне.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда		-	54	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на Плате	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений **МБОУ «Пятихатская школа» Российской Федерации, Республика Крым,** **Красногвардейский район , село Пятихатка , ул. Ленина, дом 1** (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	57-60	отсутствие знака доступности помещения, тактильной маркировки санузла, несоответствие ширины дверного проема, зоны у раковины (глубина и ширина), высоты раковины, отсутствие опорного поручня, кабин для инвалидов, знака доступности кабин, опорных поручней в кабине, крючков для костылей	К,О,С,Г	создание знака доступности помещения, создание тактильной маркировки санузла, замена ширины дверного проема, замена зоны у раковины (глубина и ширина), замена высоты раковины, установка опорного поручня, установка кабин для инвалидов, установка знака доступности кабин, установка опорных поручней в кабине, установка крючков для костылей	Ремонт капитальный

5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	не соответствует требованиям, не адаптировано для всех групп МГН	К,О,С,Г	привести в соответствие, адаптировать для всех групп МГН	Ремонт капитальный
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	не соответствует требованиям, не адаптировано для всех групп МГН	К,О,С,Г	привести в соответствие, адаптировать для всех групп МГН	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г)У ВНД(К,О,С)	-	57-60	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт зоны санитарно - гигиенических помещений -СП 59.13330.2012. «СНИП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБДОУ «Пятихатская школа»
от «21» 06 2018 г.

Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

**МБОУ «Пятихатская школа» Российская Федерация, Республика Крым,
Красногвардейский район, село Пятихатка, ул. Ленина, дом 1**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото				
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствие	К,О,С,Г	установка	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствие	К,О,С,Г	установка	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствие	К,О,С,Г	установка	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность для всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г)УВНД(К,О,С)	-	1-60	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Выполнить в комплексе монтаж визуальных, акустических и тактильных средств - СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»